

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра безопасности жизнедеятельности и технологического оборудования

Б1.О.10 Оборудование и средства технологического оснащения предприятий по переработке растительного сырья

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторной работе

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ

Направления подготовки:

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья

Квалификация выпускника **Магистр** Рекомендовано к изданию методической комиссией факультета пищевых технологий

Составитель: докт.техн.наук, профессор Мартынов В.М., докт.техн.наук, профессор Юхин Γ . Π .

Ответственная за выпуск: заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и технологического оборудования, к.б.н. Латыпова Г.Ф.

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с устройством и работой ректификационной установки периодического действия в пусковом и рабочем режимах, экспериментальное и теоретическое определение количества и концентрации продуктов ректификации, времени нагрева водно-спиртового раствора до температуры кипения, флегмового числа; расчет потерь тепла в окружающую среду, числа теоретических тарелок и высоты колонны, эквивалентной теоретической тарелке (ВЭТТ), а также удельного расхода энергии.

2 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Ознакомиться с конструкцией ректификационной установки периодического действия.
- 2. Определить концентрацию спирта в исходной спиртосодержащей смеси, а после ее разделения в дистилляте.
- 3. Экспериментально и расчетом определить время нагрева исходной смеси до температуры кипения.
- 4. Произвести ректификацию водно-спиртового раствора, снять показания с приборов и заполнить протокол наблюдений за работой ректификационной установки.
- 5. Построить диаграмму фазового равновесия и рабочую линию процесса в ректификационной колонне, определить величину рабочего и минимального флегмового числа, оценить потери тепла в окружающую среду, найти число теоретических тарелок, рассчитать ВЭТТ, коэффициент избытка флегмы и удельный расход энергии на ректификацию.
 - 6. Проанализировать результаты эксперимента, сделать по ним выводы.

3 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

Лабораторная установка для ректификации, включающая ректификационную колонну «Луммарк» с четырьмя термометрами ТС-4М и цифровым термометром-таймером SA 880 SSX, три ареометра АСП-3 (спиртомеры) с диапазоном измерения 0-40, 40-70, 70-100 об. %, секундомер, мензурки.

4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ректификация — тепломассообменный процесс, применяемый для разделения жидких смесей на технически чистые продукты.

Процесс разделения основан на различной летучести составляющих смесь компонентов. Для бинарной смеси одна из составляющих имеет большую летучесть и меньшую температуру кипения и называется низкокипящий компонент (НК); другая составляющая кипит при более высокой температуре и менее летуча — высококипящий компонент (ВК).

При кипении такой смеси в пар переходит в большей мере НК. Если этот пар конденсируется, то получают жидкость, обогащенную НК, а в оставшейся смеси будет преобладать ВК.

При помощи однократного кипячения и конденсации образующихся паров (процесс простой перегонки) не удается достигнуть полного разделения компонентов. Поэтому применяют процесс многократного парообразования и конденсации, называемый ректификацией. Ректификацию осуществляют в аппаратах колонного типа.

Через ректификационную колонну противотоком движутся пар и жидкость, вступая во взаимодействие на контактных устройствах внутри колонны.

По типу контактных элементов различают колонны тарельчатые и насадочные, причем при небольших производительностях используют колонны, заполненные насадкой – телами с развитой поверхностью: различные кольца, спирали, сетки и т.п.

Для создания парового потока колонна оборудуется кубом-кипятильником. Жидкостной поток образуется за счет того, что пары из верхней части колонны поступают в поверхностный теплообменник. В теплообменнике могут быть сконденсированы либо все пары, либо только часть, возвращаемая в колонну для массообмена с паром и для поддержания концентрации НК, обеспечивающей равновесный состав уходящих паров. Эта жидкость называется флегмой, а теплообменник – дефлегматором.

При полной конденсации паров часть конденсата, остающаяся после отделения флегмы, представляет собой верхний продукт — ректификат (дистиллят), который после охлаждения в холодильнике направляют в сборник готовой продукции.

При неполной конденсации паров в дефлегматоре оставшиеся пары конденсируются и охлаждаются в другом теплообменнике — конденсаторе-холодильнике.

Отношение количества флегмы к количеству отбираемого дистиллята носит название флегмового числа.

При контакте пара и жидкости в колонне пар конденсируется, и за счет выделенной теплоты образуется новый пар, обогащенный НК.

Однократный контакт пара и жидкости теоретически завершается достижением фазового равновесия.

Элемент аппарата, обеспечивающий контакт пара и жидкости, в результате которого покидающие контактное устройство обе фазы будут равновесны, называется теоретической тарелкой.

Для определения числа теоретических тарелок совмещают на графике в координатах x (состав жидкости по НК) и y (состав паровой фазы также по НК) кривую фазового равновесия и рабочую линию колонны, выражающую зависимость между составом жидкости и пара для любого сечения колонны. Пользуясь уравнением рабочей линии и кривой равновесия, можно последовательно рассчитать содержание НК в паре и жидкости на каждой теоретической тарелке, если задана концентрация дистиллята x_{∂} .

Очевидно, что количество теоретических тарелок будет влиять на качество разделения жидкой смеси (и, следовательно, концентрацию ректификата).


Жидкость, отводимую из куба-кипятильника, обедненную НК, называют **кубо**вым остатком.

В установках непрерывного действия исходная смесь подводится, а дистиллят и кубовый остаток отводятся непрерывно. В установках периодического действия разделяемую смесь заливают в куб-кипятильник в начале процесса.

5 ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Ректификационная установка периодического действия (рисунок 1) состоит из колонны 1 насадочного типа, куба-испарителя 2 с электрокипятильником 3 и указателем уровня 4, дефлегматора 5, холодильника 6, емкости для сбора дистиллята 7. Ко-

лонна состоит из трех царг, представляющих собой цилиндрическую часть корпуса колонны с разъемным соединением. Нижняя царга заполнена спирально-призматической насадкой, две верхних – регулярной насадкой типа Зульцера. Необходимая для охлаждения вода последовательно проходит через холодильник и трубную часть змеевика дефлегматора. Для замера температуры воды, поступающей в холодильник и выходящей из дефлегматора, установка снабжена термометрами 8 и 9. Температура флегмы замеряется с помощью термопары и электронного термометра 10. Расход воды определяют с помощью мерника 11 емкостью 250–500 мл и секундомера.



1 – колонна ректификационная; 2 – куб-испаритель; 3 – ТЭН; 4 – указатель уровня; 5 – дефлегматор; 6 – холодильник; 7,11 – мензурка; 8, 9, 17, 20 – термометры; 10 – электронный термометр; 12 – заливной патрубок; 13 – вентиль; 14 – регулятор дистиллята; 15 – дренажный штуцер; 16 – большое смотровое стекло; 18 – малое смотровое стекло; 19 – манометрическая трубка

6 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

6.1 Подготовка

В куб-испаритель установки заливают через патрубок 12 или через люк после съема царг исходную смесь (этиловый спирт-вода, виноматериал и т. п.) в количестве от 3 до 10 литров. Предварительно замеряют концентрацию этой смеси. Для этого отбирают в мерный цилиндр объемом 250 – 500 мл пробу, опускают в него один из имеющихся трех ареометров с соответствующей градацией. Показание спиртомера при температуре, отличной от 20 °C, пересчитывают на концентрацию при 20 °C согласно таблицы А.1 приложения А. Рекомендуемая концентрация 30-60 об. %.

Открывают вентиль 13 для подачи воды в установку. Закрывают отбор дистиллята при помощи регулятора 14.

Включают все три ТЭНа электрокипятильника 3 в сеть питания (для ускорения нагрева смеси на максимальную мощность 3 кВт) и одновременно запускают секундомер. В момент начала кипения раствора секундомер отключают и фиксируют время нагрева исходной смеси до температуры кипения. Признаками кипения смеси служит ее бурление, повышение давления в кубе-испарителе, выход воздуха из колонны через дренажный штуцер 15 дефлегматора, а также резкое повышение температуры пара на выходе из колонны, где установлен щуп термометра 10.

После выхода установки на режим «захлебывания», при котором появляются струи жидкости в большом смотровом стекле 16, вследствие ее выноса из аппарата газовым потоком, оставляют включенным только один ТЭН, а два ТЭНа выключают во избежание бурного кипения смеси в кубе и «захлебывания» колонны. После «успокоения» колонны включают второй ТЭН и регулируют его мощность с помощью трансформатора таким образом, чтобы установка работала при максимальной мощности, но без «захлебывания». Расход охлаждающей воды при этом должен быть в пределах 15 – 25 л/ч, а ее температура после дефлегматора должна быть на 15 – 20 °С ниже температуры кипения отбираемой фракции дистиллята. Верхняя часть (2 см) дефлегматора должна быть холодной.

При помощи термометра 17 замеряют температуру наружной стенки куба-испарителя.

6.2 Проведение работы

Замечают время — начало испытания. Открывают отбор дистиллята с помощью регулятора 14, который должен составлять 15–20 мл/мин.

Записывают в протокол наблюдений показания приборов через каждые 15-25 мин (таблица 1).

Работу заканчивают, когда в сборнике дистиллята накопится 0,5-1,5 л продукта или по истечении одного часа.

После окончания испытания выключают обогрев куба-испарителя, прекращают подачу воды в установку. Измеряют среднюю концентрацию дистиллята.

Таблица 1 – Протокол наблюдений

| Наименование | | Знач | нение | |
|---|---|------|-------|-----------------|
| Количество исходной смеси $V_{\scriptscriptstyle H}$, л | | | | |
| Концентрация исходной смеси по НК x_{H} , об. % | | | | |
| Время нагрева исходной смеси до температуры кипения $	au_{\textit{нагр}}$, с | | | | |
| Мощность электрокипятильника при нагреве раствора $N_{\it нагр}$, кВт | | | | |
| Температура окружающей среды $t_{o\kappa p}$, °С | | | | |
| № испытания | 1 | 2 | 3 | Среднее (общее) |
| Время от начала испытания $	au$, мин | | | | |
| Температура воды, поступающей в холодильник t_{s}^{H} , °C | | | | |
| Температура воды, выходящей из дефлегматора t_s^{κ} , °С | | | | |
| Температура флегмы t_{ϕ} , °С | | | | |
| Температура наружной стенки куба-испарителя t_{cm} , °C | | | | |
| Расход воды G_{e} , л/мин (кг/мин) | | | | |
| Температура дистиллята после холодильника t_{o} , °C | | | | |
| Мощность электрокипятильника в процессе испытания N , кВт | | | | |
| Количество дистиллята V_{∂} , л | | | | |
| Концентрация дистиллята по НК x_{∂} , об. % | | | | |

7 ОБРАБОТКА ДАННЫХ ИСПЫТАНИЯ

7.1 По таблице А.3 приложения А пересчитывают концентрации исходной смеси x_n и дистиллята x_{∂} из об. % в мас. %, а также находят значения плотности при этих концентрациях ρ_n и ρ_{∂} . Пересчет концентраций для водно-спиртового раствора из объемных $x_{\partial \delta}$ в массовые x_{mac} можно произвести также по формуле

$$x_{mac} = 789,27 \cdot x_{oo} / \rho$$

где ρ – плотность раствора в кг/м³, соответствующая концентрации x_{oo} и температуре 20 °C.

Определяют массу исходной смеси и дистиллята-ректификата

$$M_{\mu} = V_{\mu} \cdot \rho_{\mu} / 1000;$$
 $M_{\phi} = V_{\phi} \cdot \rho_{\phi} / 1000.$

Из уравнения материального баланса находят массу кубового остатка

$$M_{\kappa} = M_{\mu} - M_{\partial}$$

и его массовую концентрацию в процентах

$$x_{\kappa} = (M_{\mu} \cdot x_{\mu} - M_{\partial} \cdot x_{\partial}) / M_{\kappa}$$

Определяют массу прошедшей воды за время ректификации au

$$M_e = G_e \cdot \tau$$
.

7.2 Исходя из уравнения теплового баланса процесса разогрева куба-испарителя, определяют время доведения исходного раствора до температуры кипения. Если разогрев осуществляется при мощности $N_{\textit{нагр}}$ в течение времени $\tau_{\textit{нагр}}$, то подведенное за это время количество теплоты $N_{\textit{нагр}}$ тагр затрачивается на нагрев исходной смеси $Q_{\textit{см}}$, стенок куба-испарителя $Q_{\textit{см}}$ и потери в окружающую среду $Q_{\textit{окр}}$, т.е.

$$N_{\text{нагр}} \cdot \tau_{\text{нагр}} = Q_{\text{см}} + Q_{\text{сm}} + Q_{\text{окр}}.$$

Количество теплоты, приобретенной исходной смесью,

$$Q_{\scriptscriptstyle CM} = M_{\scriptscriptstyle H} \cdot (c_{\scriptscriptstyle H} \cdot t_{\scriptscriptstyle H} - c_{\scriptscriptstyle O} \cdot t_{\scriptscriptstyle O}),$$

где t_n , t_o — конечная и начальная температуры исходной смеси, °C; начальная температура t_o обычно равна температуре окружающей среды $t_{o\kappa p}$, а конечная t_n — температуре кипения исходного раствора, и принимается согласно таблицы A.5 приложения A в зависимости от концентрации x_n .

 c_{n} , c_{o} — удельные теплоемкости исходной смеси в конце и начале ее разогрева, определяемые по таблице A.2 в зависимости от массового содержания спирта в исходной смеси x_{n} и при температуре соответственно t_{n} и t_{o} .

Количество теплоты, затраченное на нагрев стенок куба-испарителя от температуры окружающей среды $t_{o\kappa p}$ до температуры стенки t_{cm1} , равно

$$Q_{cm} = M_{cm} \cdot c_{cm} \cdot (t_{cm1} - t_{o\kappa p}),$$

где M_{cm} – сухая масса куба-испарителя, равная для данной установки 3,6 кг;

 c_{cm} — удельная теплоемкость материала, из которого изготовлен куб; для нержавеющей стали 12X18H10T c_{cm} = 485 Дж/(кг $^{\circ}$ С);

 t_{cm1} — температура наружной стенки куба-испарителя в момент начала кипения раствора;

Потери теплоты в окружающую среду можно рассчитать по формуле

$$Q_{o\kappa p} = \alpha \cdot \Delta t_{cp} \cdot F \cdot \tau_{\text{Hazp}},$$

где α — коэффициент теплоотдачи от наружной стенки куба-испарителя к воздуху, ориентировочно можно принять равным

$$\alpha = 9.47 + 0.07 \cdot \Delta t_{cp}; \tag{7.1}$$

 Δt_{cp} — средняя разность температур между наружной стенкой куба и окружающим воздухом в процессе нагрева и доведения раствора до кипения, равная

$$\Delta t_{cp} = (t_{cm1} - t_{o\kappa p}) / 2;$$

 ${\it F}$ — площадь поверхности куба-испарителя; определяется расчетным путем при известных геометрических размерах куба-испарителя.

7.3 Составляют тепловой баланс для дефлегматора и холодильника, пренебрегая потерями теплоты в окружающую среду. Так как теплота, выделенная при конденсации паров в дефлегматоре $Q_{\partial e\phi}$, а также при охлаждении дистиллята в холодильнике Q_{xon} , воспринимается водой, следует

$$M_{\mathfrak{s}} \cdot c_{\mathfrak{s}} \cdot (t_{\mathfrak{s}}^{\kappa} - t_{\mathfrak{s}}^{\mu}) = Q_{xon} + Q_{\partial e\phi}, \tag{7.2}$$

где $c_{\it s}$ – теплоемкость воды, равная 4190 Дж/(кг $^{\rm o}$ С);

 t_{e}^{κ} , t_{e}^{μ} — средние значения температуры воды из всех испытаний соответственно конечная и начальная, °C.

Количество теплоты, отданное дистиллятом в холодильнике, определяется в Дж по формуле

$$Q_{xon} = M_{\delta} \cdot c_{\delta} (t_{\phi} - t_{\delta}), \tag{7.3}$$

где t_{ϕ} — средние значения температуры флегмы из всех испытаний;

 c_{δ} - теплоемкость дистиллята, которую определяют по таблице A.2 приложения A в зависимости от массовой концентрации x_{δ} при средней температуре дистиллята в холодильнике

$$t_{cp} = (t_{db} + t_{o}) / 2.$$

В дефлегматоре конденсируются все пары, которые в дальнейшем разделяются на дистиллят M_{ϕ} и флегму M_{ϕ} . При этом флегмовое число равно

$$R = M_{\phi} / M_{\phi}$$

тогда

$$Q_{\partial e\phi} = (M_{\partial} + M_{\phi}) \cdot (i_n - c_{\phi} \cdot t_{\phi}) = M_{\partial} \cdot (R + 1) \cdot (i_n - c_{\phi} \cdot t_{\phi}), \tag{7.4}$$

где i_n — энтальпия пара, Дж/кг (находится из таблицы А.4 приложения А в зависимости от массовой концентрации спирта в парах $y_n = x_\phi = x_\phi$);

 c_{ϕ} – теплоемкость флегмы, определяемая по таблице A.2 в зависимости от массового содержания спирта во флегме x_{δ} и при температуре флегмы t_{ϕ} .

Из уравнения теплового баланса (7.2) с учетом уравнений (7.3) и (7.4) определяют величину рабочего флегмового числа колонны, при котором произведена ректификация

$$R = \left[M_{\theta} \cdot c_{\theta} \cdot (t_{\theta}^{\kappa} - t_{\theta}^{\kappa}) - M_{\theta} \cdot c_{\theta} \cdot (t_{\phi} - t_{\theta}) \right] / \left[M_{\theta} \cdot (i_{\theta} - c_{\phi} \cdot t_{\phi}) \right] - 1.$$

7.4 Составляют тепловой баланс для ректификационной колонны:

$$N \cdot \tau + M_{h} \cdot c_{h} \cdot t_{h} + R \cdot M_{\partial} \cdot c_{\partial} \cdot t_{\partial} = M_{\partial} \cdot (1 + R) \cdot i_{h} + M_{\kappa} \cdot c_{\kappa} \cdot t_{\kappa} + Q_{h} \cdot \tau, \tag{7.5}$$

где N — мощность электрокипятильника, при которой произведена ректификация, B_{T} ;

au — длительность процесса ректификации, с;

 Q_n – потери теплоты в окружающую среду, Вт.

Потери теплоты в окружающую среду можно определить из уравнения теплового баланса (7.5), а также по уравнению

$$Q_n = \alpha \cdot \Delta t_{cp} \cdot F$$
,

где Δt_{cp} — средняя разность температур между наружной стенкой и окружающим воздухом, равная

$$\Delta t_{cp} = t_{cm.cp} - t_{o\kappa p};$$

 α — коэффициент теплоотдачи от наружной стенки куба-испарителя к воздуху, определяемый по формуле (7.1).

7.5 Пересчитывают концентрации исходной смеси x_{H} и дистиллята x_{0} из мас. % в мол. % по соотношению

$$x_{mon} = (100 \cdot x_{mac} / 46,07) / [x_{mac} / 46,07 + (100 - x_{mac}) / 18,02],$$

где 46,07 и 18,02 – молекулярные массы соответственно этанола и воды, кг/кмоль.

7.6 По данным таблицы А.5 приложения А, как показано на рисунке 2, строят диаграмму фазового равновесия (кривая 1) и рабочую линию колонны (прямая 2), соответствующую уравнению




Рисунок 2 — Кривая фазового равновесия — 1, рабочая линия процесса — 2 и графические построения к определению числа теоретических тарелок колонны и минимального флегмового числа

7.7 Для построения рабочей линии восстанавливают перпендикуляр из точки на оси абсцисс, соответствующей значению x_{θ} мол. % до пересечения с диагональю – точка A; рассчитывают величину

$$B = x_o / (R + 1)$$

в мол. % и откладывают ее значение на оси ординат — точка B. Соединяя точки A и B, получают рабочую линию колонны AC. Определяют число теоретических тарелок n_m , как число ступенек между рабочей и равновесной линиями в пределах от x_{∂} до x_n (т.е. до перпендикуляра, восстановленного из точки на оси абсцисс, соответствующей концентрации исходной смеси x_n мол. % до рабочей линии). Число теоретических тарелок может быть дробным.

7.8 Определяют высоту насадки, эквивалентную теоретической тарелке – теоретической ступени изменения концентрации, называемую ВЭТТ. Эта величина служит для оценки эффективности работы колонны и определяется по формуле

$$B \ni TT = H_{\kappa o \pi} / n_m$$

где $H_{\kappa o n}$ — высота массообменной части колонны, которую измеряют на действующей установке.

7.9 Рассчитывают удельный расход энергии на ректификацию безводного спирта (дистиллята) в кВт·ч/кг по формуле

$$q = N \cdot \tau \cdot 100 / (x_{\theta} \cdot M_{\theta}).$$

7.10 Флегмовое число может быть изменено от минимального значения R_{min} до бесконечности. Минимальному флегмовому числу соответствует бесконечно большое число теоретических тарелок и минимальный расход энергии. Определить минимальное флегмовое число можно, если восстановить перпендикуляр из точки на оси абсцисс x_n до равновесной линии (точка C_1 на рисунке 2), и провести линию через точки A и C_1 до пересечения с осью ординат, а затем найти величину отрезка B_{max} в мол. %, тогда

$$R_{min} = (x_{\partial} - B_{max}) / B_{max}$$
.

Флегмовое число R_{min} также можно определить на диаграмме по рисунку 2 как отношение величин отрезков

$$R_{min} = C_1 D / C_1 E = (x_{\partial} - y_{\mu p}) / (y_{\mu p} - x_{\mu}).$$

Следует отметить, что кривая фазового равновесия этанол — вода в верхней части имеет такой изгиб, при котором соединить точки A и C_1 , не пересекая кривой фазового равновесия в других местах (особенно при высоких концентрациях x_{∂}), не всегда удается. В таких случаях минимальное значение R_{min} следует определять только графическим путем по диаграмме x-y, проведя из точки A касательную к кривой фазового равновесия до пересечения с осью ординат, а затем найти величину B_{max} и R_{min} .

Отношение рабочего и минимального флегмовых чисел называют коэффициентом избытка флегмы

$K = R/R_{min}$.

8 ОФОРМЛЕНИЕ ОЧЕТА

Отчет по лабораторной работе должен содержать: цель работы; методику проведения работы; схему лабораторной установки; протокол наблюдений; все необходимые расчеты; графические зависимости; общие выводы и выводы об экономичности работы установки и ее эффективности.

9 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. В чем заключается принцип ректификации?
- 2. Для какой цели служит дефлегматор?
- 3. Какие массообменные процессы происходят на тарелках (или других массообменных устройствах) ректификационной колонны?
 - 4. Что такое флегмовое число колонны?
 - 5. На что и как влияет флегмовое число?
- 6. Как можно изменить и определить флегмовое число на испытуемой установке?
 - 7. Как рассчитывают число теоретических тарелок колонны?
 - 8. Как характеризуют эффективность процесса разделения смесей?
 - 9. Что такое удельный расход энергии и от чего он зависит?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1971. – 784 с.
- 2. Стабников В.Н., Николаев А.П., Мандельштейн М.Л. Ректификация в пищевой промышленности. М: Легкая и пищевая промышленность, 1982. 232 с.
- 3. Цыганков П.С. Ректификационные установки спиртовой промышленности. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. 336 с.

приложение а

Таблица А.1 – Относительное содержание спирта по объему при 20 °C в зависимости от показания стеклянного спиртомера и температуры раствора

| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Показания стеклянного спиртомера, % | | Температура, °С | | | | | | | | | | | | | | |
| сте спир | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4,0 | 4,82 | 4,75 | 4,66 | 4,57 | 4,47 | 4,36 | 4,25 | 4,13 | 4,00 | 3,87 | 3,73 | 3,58 | 3,42 | 3,26 | 3,09 | 2,91 |
| 4,5 | 5,36 | 5,27 | 5,18 | 5,09 | 4,98 | 4,87 | 4,76 | 4,63 | 4,50 | 4,36 | 4,22 | 4,07 | 3,91 | 3,74 | 3,57 | 3,40 |
| 5,0 | 5,89 | 5,80 | 5,71 | 5,61 | 5,50 | 5,39 | 5,27 | 5,14 | 5,00 | 4,86 | 4,72 | 4,56 | 4,40 | 4,23 | 4,06 | 3,88 |
| 5,5 | 6,42 | 6,32 | 6,23 | 6,13 | 6,02 | 5,90 | 5,73 | 5,64 | 5,50 | 5,36 | 5,21 | 5,05 | 4,88 | 4,71 | 4,53 | 4,36 |
| 6,0 | 6,94 | 6,85 | 6,75 | 6,65 | 6,54 | 6,42 | 6,29 | 6,14 | 6,00 | 5,86 | 5,71 | 5,54 | 5,37 | 5,20 | 5,01 | 4,83 |
| 6,5 | 7,47 | 7,37 | 7,27 | 7,16 | 7,05 | 6,92 | 6,79 | 6,65 | 6,59 | 6,35 | 6,12 | 6,03 | 5,85 | 5,67 | 5,49 | 5,31 |
| 7,0 | 8,00 | 7,90 | 7,79 | 7,68 | 7,57 | 7,44 | 7,29 | 7,15 | 7,00 | 6,85 | 6,69 | 6,52 | 6,34 | 6,16 | 5,97 | 5,78 |
| 7,5 | 8,53 | 8,43 | 8,32 | 8,20 | 8,06 | 7,96 | 7,81 | 7,66 | 7,50 | 7,34 | 7,18 | 7,01 | 6,83 | 6,64 | 6,44 | 6,24 |
| 8,0 8,5 | 9,07 | 8,96 9,49 | 8,85 9,38 | 8,73 9,26 | 8,01 9,13 | 8,47 8,99 | 8,32 8,83 | 8,16 8,67 | 8,00 8,50 | 7,89 8,33 | 7,68 8,16 | 7,50 7,99 | 7,31 | 7,12 7,60 | 6,92 7,40 | 6,72 7,20 |
| 9,0 | 10,14 | 10,02 | 9,38 | 9,20 | 9,13 | 9,50 | 9,35 | 9,18 | 9,00 | 8,83 | 8,66 | 8,47 | 7,79 8,28 | 8,08 | 7,40 | 7,20 |
| 9,5 | 10,14 | 10,56 | 10,43 | 10,29 | 10,15 | 10,01 | 9,85 | 9,68 | 9,50 | 9,32 | 9,14 | 8,95 | 8,75 | 8,55 | 8,35 | 8,14 |
| 10,0 | 11,21 | 11,08 | 10,45 | 10,23 | 10,13 | 10,52 | 10,35 | 10,18 | 10,00 | 9,82 | 9,63 | 9,43 | 9,23 | 9,02 | 8,82 | 8,61 |
| 10,5 | 11,76 | 11,62 | 11,49 | 11,35 | 11,20 | 11,04 | 10,87 | 10,69 | 10,50 | 10,32 | 10,13 | 9,92 | 9,72 | 9,51 | 9,30 | 9,09 |
| 11,0 | 12,32 | 12,17 | 12,02 | 11,87 | 11,72 | 11,56 | 11,38 | 11,19 | 11,00 | 10,82 | 10,62 | 10,41 | 10,20 | 9,99 | 9,78 | 9,56 |
| 11,5 | 12,87 | 12,72 | 12,56 | 12,40 | 12,24 | 12,07 | 11,89 | 11,70 | 11,50 | 11,31 | 11,11 | 10,90 | 10,68 | 10,46 | 10,25 | 10,02 |
| 12,0 | 13,42 | 13,26 | 13,10 | 12,93 | 12,76 | 12,59 | 12,40 | 12,20 | 12,00 | | 11,60 | 11,38 | 11,16 | 10,94 | | 10,49 |
| 12,5 | 13,98 | 13,81 | 13,64 | 13,46 | 13,28 | 13,10 | 12,91 | 12,71 | 12,50 | 12,29 | 12,08 | 11,86 | 11,64 | 11,40 | 11,18 | 10,96 |
| 13,0 | 14,54 | 14,36 | 14,18 | 14,00 | 13,82 | 13,63 | 13,43 | 13,22 | 13,00 | 12,79 | 12,57 | 12,34 | 12,12 | 11,88 | 11,65 | 11,42 |
| 13,5 | 15,10 | 14,91 | 14,73 | 14,54 | 14,35 | 14,16 | 13,95 | 13,73 | 13,50 | 13,28 | 13,06 | 12,83 | 12,59 | 12,36 | 12,12 | 11,88 |
| 14,0 | 15,66 | 15,47 | 15,28 | 15,08 | 14,88 | 14,68 | 14,46 | 14,24 | 14,00 | 13,77 | 13,55 | 13,31 | 13,07 | 12,83 | 12,58 | 12,34 |
| 14,5 | 16,23 | 16,02 | 15,82 | 15,62 | 15,41 | 15,20 | 14,98 | 14,74 | 14,50 | 14,27 | 14,03 | 13,79 | 13,55 | 13,30 | 13,05 | 12,80 |
| 15,0 | 16,80 | 16,58 | 16,37 | 16,16 | 15,94 | 15,72 | 15,49 | 15,25 | 15,00 | 14,76 | 14,52 | 14,27 | 14,02 | 13,77 | 13,51 | 13,26 |
| 15,5 | 17,37 | 17,14 | 16,92 | 16,70 | 16,47 | 16,24 | 16,00 | 15,75 | 15,50 | 15,25 | 15,00 | 14,74 | 14,49 | 14,23 | 13,97 | 13,72 |
| 16,0 | 17,96 | 17,72 | 17,48 | 17,24 | 17,00 | 16,76 | 16,51 | 16,25 | 16,00 | 15,74 | 15,48 | 15,22 | 14,96 | 14,70 | 14,43 | 14,17 |
| 16,5 | 18,53 | 18,28 | 18,04 | 17,79 | 17,54 | 17,29 | 17,03 | 16,76 | 16,50 | 16,24 | 15,97 | 15,70 | 15,43 | 15,16 | | 14,62 |
| 17,0 | 19,11 | | | 17,82 | | | | | | | | | | | | |
| 17,5 | 19,68 | 19,41 | 19,14 | 18,87 19,43 | 18,61 19,15 | 18,34 | | | 17,50 | | 16,94 | 16,66 | 16,38 | 16,09 | | 15,52 |
| 18,0 | 20,26 | 19,98 20,54 | 19,71 20,25 | 19,43 | 19,13 | 18,87 19,39 | 18,59 19,10 | 18,30 | 18,00 18,50 | 17,70 | 17,43 | 17,14 17,61 | 16,84 17,32 | 16,56 17,02 | | 15,97 16,42 |
| 19,0 | 21,39 | 21,10 | 20,23 | 20,50 | 20,20 | 19,39 | 19,10 | 18,80 19,31 | 19,00 | 18,21 18,70 | 17,91 18,39 | 18,09 | 17,79 | 17,02 | | 16,88 |
| 19,5 | 21,94 | 21,10 | | 21,04 | 20,74 | 20,43 | 20,12 | 19,81 | 19,50 | | 18,88 | 18,57 | 18,26 | 17,48 | | 17,33 |
| 20,0 | 22,50 | | 21,88 | 21,56 | | 20,94 | | 20,32 | 20,00 | | 19,37 | 19,05 | 18,73 | 18,42 | | 17,78 |
| 20,5 | 23,05 | 22,73 | 22,42 | 22,09 | 21,78 | 21,46 | 21,14 | 20,82 | 20,50 | | 19,86 | 19,53 | 19,21 | 18,89 | | |
| 21,0 | 23,61 | 23,28 | 22,96 | | | 21,97 | 21,64 | 21,32 | 21,00 | | 20,35 | 20,02 | 19,69 | | 19,04 | |
| 21,5 | 24,16 | | 23,49 | 23,16 | | 22,49 | | 21,83 | 21,50 | | 20,84 | 20,50 | 20,17 | 19,84 | | 19,18 |
| 22,0 | 24,72 | 24,37 | 24,03 | 23,69 | 23,34 | 23,00 | 23,66 | 22,33 | 22,00 | | 21,33 | 20,99 | 20,65 | 20,32 | 19,98 | 19,96 |
| 22,5 | 25,26 | 24,91 | 24,56 | 24,21 | 23,86 | 23,51 | 23,17 | 22,83 | 22,50 | 22,16 | 21,82 | 21,48 | 21,14 | 20,80 | 20,46 | 20,12 |
| 23,0 | 25,81 | | 25,10 | 24,74 | 24,38 | 24,03 | 23,68 | 23,34 | | 22,66 | 22,31 | 21,96 | 21,62 | 21,27 | 20,93 | |
| 23,5 | 26,36 | 25,99 | 25,63 | 25,27 | 24,91 | 24,55 | 24,19 | 23,84 | 23,50 | | 22,80 | 22,45 | 22,10 | 21,75 | | 21,06 |
| 24,0 | 26,91 | 26,54 | 26,17 | 25,80 | 25,43 | 25,06 | 24,70 | 24,35 | 24,00 | 23,65 | 23,29 | 22,94 | 22,58 | 22,23 | 21,89 | 21,54 |
| 24,5 | 27,47 | 27,35 | 26,71 | 26,34 | 25,96 | 25,59 | 25,22 | 24,86 | 24,50 | 24,14 | 23,78 | 23,42 | 23,07 | 22,71 | 22,36 | 22,01 |
| 25,0 | 28,02 | 27,63 | 27,25 | 26,87 | 26,49 | 26,11 | 25,73 | 25,36 | 25,00 | 24,64 | 24,27 | 23,91 | 23,55 | 23,19 | 22,84 | 22,48 |
| 25,5 | 28,56 | 28,17 | 27,78 | 27,39 | 27,00 | 26,62 | 26,24 | 25,87 | 25,50 | 25,13 | 24,76 | 24,40 | 24,03 | 23,67 | 23,31 | 22,95 |
| 26,0 | 29,09 | 28,69 | 28,30 | 27,91 | 27,52 | 27,12 | 26,74 | 26,37 | 26,00 | 25,62 | 25,25 | 24,88 | 24,51 | 24,15 | 23,78 | 23,41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26,5 | 29,63 | 29,23 | 28,83 | 28,43 | 28,03 | 27,64 | 27,25 | 26,87 | 26,50 | 26,12 | 25,75 | 25,37 | 25,00 | 24,63 | 24,26 | 23,89 |
| 27,0 | 30,16 | 29,7 | 29,36 | 28,96 | 28,56 | 28,16 | 27,77 | 27,38 | 27,00 | 26,62 | 26,24 | 25,86 | 25,48 | 25,11 | 24,73 | 24,36 |
| 27,5 | 30,69 | 30,28 | 29,88 | 29,47 | 29,06 | 28,66 | 28,27 | 27,88 | 27,50 | 27,12 | 26,73 | 26,35 | 25,97 | 25,59 | 25,21 | 24,83 |
| 28,0 | 31,22 | 30,81 | 30,46 | 29,98 | 29,57 | 29,16 | 28,77 | 28,38 | 28,00 | 27,61 | 27,22 | 26,84 | 26,45 | 26,07 | 25,68 | 25,30 |
| 28,5 | 31,74 | 31,32 | 30,91 | 30,50 | 30,09 | 29,69 | 29,29 | 28,89 | 28,50 | 28,11 | 27,72 | 27,33 | 26,94 | 26,56 | 26,17 | 25,78 |
| 29,0 | 32,26 | 31,84 | 31,43 | 31,02 | 30,61 | 30,20 | 29,80 | 29,40 | 29,00 | 28,61 | 28,21 | 27,82 | 27,43 | 27,04 | 26,65 | 26,26 |
| 29,5 | 32,77 | 32,35 | 31,94 | 31,53 | 31,12 | 30,71 | 30,30 | 29,90 | 29,50 | 29,10 | 28,70 | 28,31 | 27,92 | 27,53 | 27,14 | 26,74 |
| 30,0 | 33,28 | 32,87 | 32,46 | 32,05 | 31,63 | 31,22 | 30,81 | 30,40 | 30,00 | 29,60 | 29,20 | 28,80 | 28,40 | 28,01 | 27,62 | 27,22 |
| 30,5 | 33,78 | 33,36 | 32,95 | 32,54 | 32,13 | 31,72 | 31,31 | 30,90 | 30,50 | 30,09 | 29,69 | 29,29 | 28,89 | 28,50 | 28,10 | 27,70 |
| 31,0 | 34,28 | 33,86 | 33,45 | 33,04 | 32,63 | 32,22 | 31,81 | 31,40 | 31,00 | 30,59 | 30,18 | 29,77 | 29,37 | 28,98 | 28,57 | 28,18 |
| 31,5 | 34,78 | 34,37 | 33,95 | 33,54 | 33,13 | 32,72 | 32,31 | 31,90 | 31,50 | 31,09 | 30,68 | 30,28 | 29,87 | 29,47 | 29,07 | 28,67 |
| 32,0 | 35,28 | 34,87 | 34,46 | 34,05 | 33,64 | 33,23 | 32,82 | 32,41 | 32,00 | 31,59 | 31,18 | 30,78 | 30,31 | 29,97 | 29,56 | 29,16 |
| 32,5 | 35,78 | 35,37 | 34,96 | 34,55 | 34,14 | 33,73 | 33,32 | 32,91 | 32,50 | 32,09 | 31,68 | 31,28 | 30,87 | 30,47 | 30,06 | 29,66 |
| 33,0 | 36,28 | 35,78 | 35,46 | 35,05 | 34,64 | 34,24 | 33,83 | 33,42 | 33,00 | 32,59 | 32,18 | 31,78 | 31,38 | 30,98 | 30,56 | 30,16 |
| 33,5 | 36,77 | 36,36 | 35,95 | 35,54 | 35,14 | 34,74 | 34,33 | 33,91 | 33,50 | 33,09 | 32,58 | 32,28 | 31,87 | 31,47 | 31,06 | 30,65 |
| 34,0 | 37,26 | 36,85 | 36,44 | 36,04 | 35,63 | 35,23 | 34,82 | 34,41 | 34,00 | 33,59 | 33,18 | 32,78 | 32,37 | 31,97 | 31,55 | 31,15 |
| 34,5 | 37,76 | 37,35 | 36,94 | 36,54 | 36,13 | 35,73 | 35,33 | 34,92 | 34,50 | 34,09 | 33,68 | 33,27 | 32,87 | 32,47 | 32,06 | 31,65 |
| 35,0 35,5 | 38,26 38,75 | 37,85 38,35 | 37,44 37,94 | 37,04 37,53 | 36,64 37,13 | 36,24 36,73 | 35,83 36,32 | 35,42 35,91 | 35,00 35,50 | 34,59 35,09 | 34,18 34,68 | 33,77 34,28 | 33,37 33,87 | 32,97 33,47 | 32,56 33,06 | 32,16 32,66 |
| 36,0 | 39,25 | 38,84 | 38,44 | 38,03 | 37,62 | 37,22 | 36,82 | 36,41 | 36,00 | 35,59 | 35,18 | 34,78 | 34,37 | 33,97 | 33,57 | 33,16 |
| 36,5 | 39,75 | 39,34 | 38,93 | 38,52 | 38,12 | 37,72 | 37,32 | 36,91 | 36,50 | 36,09 | 35,68 | 35,28 | 34,88 | 34,47 | 34,07 | 33,66 |
| 37,0 | 40,25 | 39,84 | 39,43 | 39,02 | 38,62 | 38,22 | 37,82 | 37,41 | 37,00 | 36,59 | 36,19 | 35,78 | 35,38 | 34,98 | 34,57 | 34,17 |
| 37,5 | 40,75 | 40,34 | 39,93 | 39,52 | 39,11 | 38,71 | 38,31 | 37,91 | 37,50 | 37,10 | 36,69 | 36,29 | 35,88 | 35,48 | 35,08 | 34,67 |
| 38,0 | 41,25 | 40,84 | 40,43 | 40,02 | 39,62 | 39,22 | 38,81 | 38,41 | 38,00 | 37,60 | 37,20 | 36,80 | 36,39 | 35,98 | 35,58 | 35,18 |
| 38,5 | 41,74 | 41,34 | 40,93 | 40,52 | 40,11 | 39,17 | 39,30 | 38,90 | 38,50 | 38,10 | 37,70 | 37,30 | 36,89 | 36,49 | 36,09 | 35,68 |
| 39,0 | 42,23 | 41,83 | 41,42 | 41,01 | 40,60 | 40,20 | 39,80 | 39,40 | 39,00 | 38,60 | 38,20 | 37,80 | 37,40 | 36,99 | 36,59 | 36,19 |
| 39,5 | 42,72 | 42,32 | 42,91 | 41,51 | 41,10 | 40,70 | 40,30 | 39,90 | 39,50 | 39,10 | 38,70 | 38,30 | 38,90 | 37,49 | 37,09 | 36,69 |
| 40,0 | 43,21 | 42,81 | 42,41 | 42,01 | 41,60 | 41,20 | 40,80 | 40,40 | 40,00 | 39,60 | 39,20 | 38,80 | 38,40 | 38,00 | 37,59 | 37,19 |
| 40,5 | 43,70 | 43,30 | 42,90 | 42,50 | 42,09 | 41,69 | 41,29 | 40,89 | 40,50 | 40,10 | 39,70 | 39,30 | 38,90 | 38,48 | 38,09 | 37,70 |
| 41,0 | 44,19 | 43,79 | 43,39 | 42,99 | 42,59 | 42,19 | 41,79 | 41,39 | 41,00 | 40,60 | 40,20 | 39,80 | 39,40 | 39,00 | 38,60 | 38,20 |
| 41,5 | 44,68 | 44,28 | 43,89 | 43,49 | 43,09 | 42,69 | 42,29 | 41,89 | 41,50 | 41,10 | 40,70 | 40,30 | 39,90 | 39,50 | 39,10 | 38,71 |
| 42,0 | 45,17 | 44,77 | 44,38 | 43,98 | 43,58 | 43,18 | 42,28 | 42,39 | 42,00 | 41,60 | 41,20 | 40,80 | 40,40 | 40,01 | 39,60 | 39,21 |
| 42,5 | 45,66 | 45,27 | 44,87 | 44,47 | 44,08 | 43,68 | 43,28 | 42,89 | 42,50 | 42,10 | 41,70 | 41,30 | 40,91 | 40,51 | 40,11 | 39,72 |
| 43,0 | | | | | | | 43,78 | | | | | | | | | 40,23 |
| 43,5 | 46,64 | 46,25 | | | 45,07 | | 44,28 | | 43,50 | | 42,72 | 42,32 | , | 41,53 | | |
| 44,0 | 47,13 | 46,75 | | | | | | | 44,00 | 43,61 | | 42,83 | | 42,04 | | |
| 44,5 | 47,62 | 47,24 | 46,85 | 46,46 | 46,07 | 45,68 | 45,28 | 44,89 | 44,50 | 44,11 | 43,72 | 43,33 | 42,94 | 42,55 | 42,15 | 41,76 |
| 45,0 | 48,12 | 47,73 | 47,35 | 46,94 | 45,57 | 46,18 | 45,78 | 45,39 | 45,00 | 44,61 | 44,23 | 43,84 | 43,44 | 43,05 | 42,66 | 42,27 |
| 45,5 | 48,61 | 48,22 | 47,84 | 47,45 | 47,07 | 46,68 | 46,28 | 45,89 | 45,50 | 45,11 | 44,73 | 44,34 | 43,95 | 43,56 | | 42,78 |
| 46,0 | 49,10 49,59 | 48,72 | 48,34 | 47,95 | 47,56 | | 46,79 | 46,39 | 46,00 | 45,61 | 45,23 45,73 | 44,84 | 44,45 | 44,06 | | 43,29 |
| 46,5 47,0 | 50,08 | 49,21 49,70 | 48,83 49,32 | 48,44 49,94 | 48,06 48,56 | | 47,28 47,78 | 46,89 47,39 | 46,50 47,00 | 46,11 46,61 | 45,73 | 45,34 45,84 | 44,95 4545 | 44,56 45,06 | | 44,30 |
| 47,0 | 50,56 | 50,19 | 49,32 | 49,94 | 49,05 | 48,67 | 48,29 | 47,89 | 47,50 | 47,11 | 46,73 | 45,84 | 45,95 | 45,57 | 45,18 | 44,80 |
| 48,0 | 51,05 | 50,67 | 50,30 | 49,43 | 49,03 | | 48,78 | 48,39 | 48,00 | 47,11 | 47,23 | 46,84 | 45,45 | 46,07 | 45,69 | 45,31 |
| 48,5 | 51,54 | 51,16 | | 50,41 | 50,03 | | 49,27 | 48,89 | 48,50 | 48,11 | 47,73 | 47,35 | 46,96 | | 46,19 | |
| 49,0 | 52,03 | 51,65 | | 50,90 | 50,52 | | 49,76 | 49,38 | 49,00 | 48,62 | 48,23 | 47,85 | 47,46 | 47,08 | 46,70 | 46,32 |
| 49,5 | 52,51 | 52,14 | | 51,39 | 51,02 | | | | 49,50 | 49,12 | 48,73 | 48,35 | 47,97 | 47,58 | 47,20 | 46,83 |
| 50,0 | 53,00 | | 52,26 | | 51,51 | | | | 50,00 | 49,62 | 49,24 | 48,85 | 48,47 | 48,09 | 47,71 | 47,33 |
| 50,5 | 53,49 | 53,12 | | 52,38 | 52,00 | | 51,25 | 50,88 | 50,50 | 50,12 | 49,74 | 49,36 | 48,98 | 48,60 | 48,22 | 47,84 |
| 51,0 | 53,98 | 53,61 | 53,24 | 52,87 | 52,49 | 52,12 | 51,75 | 51,37 | 51,00 | 50,62 | 50,24 | 49,87 | 49,49 | 49,10 | 48,72 | 48,35 |
| 51,5 | 54,47 | 54,10 | 53,73 | 53,36 | | | 52,24 | 51,87 | 51,50 | 51,12 | | 50,37 | 49,99 | 49,61 | 49,23 | 48,86 |
| 52,0 | 54,96 | 54,59 | 54,23 | 53,86 | 53,49 | 53,12 | 52,75 | 52,38 | 52,00 | 51,62 | 50,25 | 50,87 | 50,50 | 50,12 | 49,74 | 49,37 |
| 52,5 | 55,44 | 55,08 | 54,72 | 54,35 | 53,98 | 53,61 | 53,24 | 52,87 | 52,50 | 52,12 | 51,75 | 51,38 | 51,01 | 50,63 | 50,25 | 49,88 |
| 53,0 | 55,93 | 55,57 | 55,21 | 54,84 | 54,47 | 54,11 | 53,74 | 53,34 | 53,00 | 52,63 | 52,26 | 51,89 | 51,52 | 51,14 | 50,76 | 50,39 |
| 53,5 | 56,42 | 56,06 | 55,70 | 55,33 | 54,97 | 54,60 | 54,23 | 53,87 | 53,50 | 53,13 | | 52,39 | 52,02 | 51,65 | 51,27 | 50,90 |
| 54,0 | 56,90 | 56,54 | 56,18 | 55,82 | 55,46 | 55,10 | 54,73 | 54,37 | 54,00 | 53,63 | 53,26 | 52,89 | 52,52 | 52,15 | 51,78 | 51,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 54,5 | 57,39 | 57,03 | 56,67 | 56,31 | 55,95 | 55,59 | 55,23 | 54,85 | 54,50 | 54,13 | 53,77 | 53,40 | 53,03 | 52,66 | 52,29 | 51,92 |
| 55,0 | 57,88 | 57,52 | 57,17 | 56,81 | 56,45 | 56,09 | 55,73 | 55,36 | 55,00 | 54,63 | 54,27 | 53,90 | 53,53 | 53,16 | 52,80 | 52,43 |
| 55,5 | 58,37 | 58,02 | 57,66 | 57,30 | 56,94 | 56,58 | 56,22 | 55,86 | 55,50 | 55,14 | 54,77 | 54,41 | 54,64 | 5367 | 53,30 | 52,94 |
| 56,0 | 58,87 | 58,51 | 58,15 | 57,80 | 57,44 | 57,08 | 56,72 | 56,36 | 56,00 | 55,64 | 55,28 | 54,92 | 54,55 | 54,18 | 53,82 | 53,45 |
| 56,5 | 59,35 | 59,00 | 58,65 | 58,29 | 57,93 | 57,58 | 57,22 | 56,86 | 56,50 | 56,14 | 55,78 | 55,42 | 55,05 | 54,69 | 54,32 | 53,96 |
| 57,0 | 59,84 | 59,49 | 59,14 | 58,78 | 58,43 | 58,07 | 57,72 | 57,36 | 57,00 | 56,64 | 56,28 | 55,92 | 55,56 | 55,19 | 54,88 | 54,47 |
| 57,5 | 60,33 | 59,98 | 59,63 | 59,27 | 58,92 | 58,57 | 58,22 | 57,86 | 57,50 | 57,14 | 57,69 | 56,43 | 56,06 | 55,70 | 55,34 | 54,98 |
| 58,0 | 60,82 | 60,74 | 50,12 | 59,77 | 59,42 | 59,07 | 58,72 | 58,36 | 58,00 | 57,65 | 57,29 | 56,93 | 56,57 | 56,21 | 55,85 | 55,49 |
| 58,5 | 61,31 | 60,96 | 60,61 | 60,26 | 59,91 | 59,56 | 59,21 | 58,85 | 58,50 | 58,15 | 57,80 | 57,44 | 57,08 | 56,72 | 56,36 | 56,00 |
| 59,0 | 61,80 | 61,46 | 61,11 | 60,76 | 60,47 | 60,06 | 59,71 | 59,35 | 59,00 | 58,65 | 58,30 | 57,94 | 57,58 | 57,22 | 56,86 | 56,50 |
| 59,5 | 62,30 | 61,95 | 61,60 | 61,25 | 60,90 | 60,55 | 60,20 | 59,85 | 59,50 | 59,15 | 58,80 | 58,45 | 58,09 | 57,73 | 57,37 | 57,01 |
| 60,0 | 62,78 | 62,44 | 62,09 | 61,74 | 61,40 | 61,05 | 60,70 | 60,35 | 60,00 | 59,65 | 59,30 | 58,95 | 58,59 | 58,24 | 57,35 | 57,52 |
| 60,5 | 63,27 | 62,93 | 62,58 | 62,23 | 61,89 | 61,54 | 61,20 | 60,85 | 60,50 | 60,15 | 59,80 | 59,45 | 59,10 | 68,74 | 58,39 | 58,03 |
| 61,0 | 63,76 | 63,42 | 63,08 | 62,73 | 62,38 | 62,03 | 61,69 | 61,35 | 61,00 | 60,65 | 60,30 | 59,95 | 59,60 | 59,25 | 58,90 | 58,54 |
| 61,5 62,0 | 64,25 64,74 | 63,91 64,40 | 63,57 64,06 | 63,22 63,72 | 62,88 63,38 | 62,53 63,04 | 62,19 62,69 | 61,84 62,34 | 61,50 62,00 | 61,65 | 60,81 | 60,46 | 60,11 | 59,76 60,26 | 59,41 59,92 | 59,05 59,56 |
| 62,5 | 65,23 | 64,89 | 64,55 | 64,21 | 63,87 | 63,51 | 63,19 | 62,84 | 62,50 | 62,16 | 61,81 | 61,47 | 61,12 | 60,77 | 60,42 | 60,07 |
| 63,0 | 65,72 | 65,39 | 65,05 | 64,71 | 64,37 | 64,03 | 63,68 | 63,34 | 63,00 | 62,66 | 62,31 | 61,97 | 61,62 | 61,28 | 60,93 | 60,58 |
| 63,5 | 66,21 | 65,88 | 65,54 | 65,20 | 64,86 | 64,52 | 64,18 | 63,84 | 63,50 | 63,16 | 62,81 | 62,47 | 62,13 | 61,78 | 61,44 | 61,09 |
| 64,0 | 66,70 | 66,37 | 66,03 | 65,69 | 65,36 | 65,02 | 64,68 | 64,34 | 64,00 | 63,66 | 63,32 | 62,98 | 62,63 | 62,29 | 61,94 | 61,60 |
| 64,5 | 67,19 | 66,86 | 66,53 | 66,19 | 65,85 | 65,51 | 65,18 | 64,84 | 64,50 | 64,16 | 63,82 | 63,48 | 63,13 | 62,79 | 62,45 | 62,10 |
| 65,0 | 67,68 | 67,35 | 67,02 | 66,68 | 66,35 | 66,01 | 65,67 | 65,34 | 65,00 | 64,66 | 64,32 | 63,98 | 63,64 | 63,29 | 62,95 | 62,61 |
| 65,5 | 68,18 | 67,85 | 67,51 | 67,18 | 66,84 | 66,51 | 66,17 | 65,83 | 65,50 | 65,16 | 64,82 | 64,48 | 64,14 | 63,80 | 63,46 | 63,12 |
| 66,0 | 68,67 | 68,34 | 68,01 | 67,68 | 67,34 | 67,01 | 66,67 | 66,33 | 66,00 | 65,66 | 65,32 | 64,99 | 64,65 | 64,31 | 63,97 | 63,63 |
| 66,5 | 69,16 | 68,83 | 68,50 | 68,17 | 67,84 | 67,50 | 67,17 | 66,83 | 66,50 | 66,17 | 65,83 | 65,49 | 65,15 | 64,81 | 64,47 | 64,14 |
| 67,0 | 69,65 | 69,32 | 68,99 | 68,66 | 68,33 | 68,00 | 67,67 | 67,33 | 67,00 | 66,67 | 66,33 | 65,99 | 65,66 | 65,31 | 64,98 | 64,64 |
| 67,5 | 70,14 | 69,81 | 69,48 | 69,16 | 68,83 | 68,50 | 68,16 | 67,83 | 67,50 | 67,16 | 66,83 | 66,49 | 66,16 | 65,82 | 65,48 | 65,15 |
| 68,0 | 70,63 | 70,30 | 69,98 | 69,65 | 69,32 | 68,99 | 68,66 | 68,33 | 68,00 | 67,66 | 67,33 | 66,99 | 66,66 | 66,32 | 65,99 | 65,65 |
| 68,5 | 71,12 | 70,80 | 71,47 | 70,14 | 69,82 | 69,49 | 69,16 | 68,83 | 68,50 | 68,17 | 67,83 | 67,50 | 67,17 | 66,83 | 66,50 | 66,16 |
| 69,0 | 71,61 | 71,29 | 70,97 | 70,64 | 70,32 | 69,99 | 69,66 | 69,33 | 69,00 | 68,67 | 68,34 | 68,01 | 67,67 | 67,34 | 67,00 | 66,67 |
| 69,5 | 72,11 | 71,79 | 71,46 | 71,14 | 70,81 | 70,49 | 70,16 | 69,83 | 69,50 | 69,17 | 68,84 | 68,51 | 68,18 | 67,84 | 67,52 | 67,18 |
| 70,0 | 72,60 | 72,28 | 71,96 | 71,64 | 71,31 | 70,99 | 70,66 | 70,33 | 70,00 | 69,67 | 69,34 | 69,01 | 68,69 | 68,35 | 68,02 | 67,69 |
| 70,5 | 73,09 | 72,77 | 72,45 | 72,13 | 71,80 | 71,48 | 71,16 | 70,83 | 70,50 | 70,16 | 69,84 | 69,52 | 69,19 | 68,86 | 68,53 | 68,20 |
| 71,0 | 73,58 | | | | | | 71,65 72,15 | | | | | | 69,69 | | | |
| 71,5 72,0 | 74,06 74,55 | 73,75 74,24 | 73,43 73,92 | 73,11 73,60 | 72,79 73,28 | 72,47 72,96 | 72,13 | 71,82 72,32 | 71,50 72,00 | 71,18 71,68 | 70,85 71,35 | 70,52 71,03 | 70,20 70,70 | 70,37 | 69,54 70,04 | 69,21 69,72 |
| 72,5 | 75,04 | 74,73 | 74,42 | 74,10 | 73,78 | 73,46 | 73,14 | 72,82 | 72,50 | 72,18 | 71,85 | 71,03 | 70,70 | 70,37 | 70,55 | 70,23 |
| 73,0 | 75,53 | 75,22 | 74,91 | 74,59 | 74,28 | 73,96 | 73,64 | 73,32 | 73,00 | 72,68 | 72,35 | 72,03 | 71,71 | 71,38 | 71,06 | 70,74 |
| 73,5 | 76,02 | 75,71 | 75,40 | 75,08 | 74,77 | 74,45 | 74,13 | 73,82 | 73,50 | 73,18 | 72,86 | 72,54 | 72,22 | 71,89 | 71,57 | 71,25 |
| 74,0 | 76,52 | 76,21 | 75,90 | 75,58 | 75,26 | 74,94 | 74,63 | 74,31 | 74,00 | 73,68 | 73,36 | 73,04 | 72,72 | 72,40 | 72,08 | 71,76 |
| 74,5 | 77,01 | 76,70 | 76,39 | 76,07 | 75,76 | 75,44 | 75,13 | 74,81 | 74,50 | 74,18 | 73,87 | 73,55 | 73,23 | 72,91 | 72,59 | 72,27 |
| 75,0 | 77,50 | 77,19 | 76,88 | 76,57 | 76,26 | 75,94 | 75,62 | 75,31 | 75,00 | 74,69 | 74,37 | 74,06 | 73,74 | 73,42 | 73,10 | 72,78 |
| 75,5 | 77,98 | 77,68 | 77,37 | 77,06 | 76,75 | 76,44 | 76,12 | 75,81 | 75,50 | 75,19 | 74,87 | 74,56 | 74,24 | 73,92 | 73,60 | 73,28 |
| 76,0 | 78,47 | 78,16 | 77,86 | 77,55 | 77,24 | 76,93 | 76,62 | 76,31 | 76,00 | 75,68 | 75,37 | 75,06 | 74,74 | 74,42 | 74,11 | 73,79 |
| 76,5 | 78,96 | 78,65 | 78,35 | 78,04 | 77,74 | 77,43 | 77,12 | 76,18 | 76,50 | 76,19 | 75,87 | 75,56 | 75,24 | 74,93 | 74,61 | 74,29 |
| 77,0 | 79,44 | 79,14 | 78,84 | 78,53 | 78,23 | 77,92 | 77,61 | 77,30 | 77,00 | 76,69 | 76,37 | 76,06 | 75,75 | 75,43 | 75,12 | 74,80 |
| 77,5 | 79,93 | 79,63 | 79,33 | 79,03 | 78,72 | 78,42 | 78,11 | 77,80 | 77,50 | 77,19 | 76,88 | 76,57 | 76,26 | 75,94 | 76,53 | 75,31 |
| 78,0 | 80,42 | 80,12 | 79,82 | 79,52 | 79,22 | 78,91 | 78,61 | 78,30 | 78,00 | 77,69 | 77,38 | 77,07 | 76,76 | 76,45 | 76,14 | 75,82 |
| 78,5 | 80,91 | 80,61 | 80,32 | 80,02 | 79,72 | 79,41 | 79,11 | 78,80 | 78,50 | 78,19 | 77,8/8 | 77,58 | 77,27 | 76,96 | 76,65 | 76,33 |
| 79,0 | 81,40 | 81,10 | 80,81 | 80,51 | 80,21 | 79,91 | 79,61 | 79,30 | 79,00 | 78,70 | 78,39 | 78,08 | 77,78 | 77,46 | 77,15 | 76,84 |
| 79,5 | 81,88 | 81,59 | 81,30 | 81,00 | 80,70 | | 80,10 | 79,80 | 79,50 | 79,20 | 78,89 | 78,58 | 78,28 | 77,97 | 77,66 | 77,35 |
| 80,0 | 82,37 | 82,08 | 81,79 | 81,49 | 81,20 | 80,90 | 80,60 | 80,30 | 80,00 | 79,70 | 79,39 | 79,09 | 78,78 | 78,48 | 78,17 | 78,86 |
| 80,5 | 82,86 | 82,57 | 82,28 | 81,99 | 81,69 | 81,39 | 81,10 | 80,80 | 80,50 | 80,20 | 79,90 | 79,59 | 78,29 | 78,98 | 78,68 | 78,37 |
| 81,0 | 83,34 | 83,05 | 82,76 | 82,47 | 82,18 | | 81,59 | 81,30 | 81,00 | 80,70 | 80,40 | 80,10 | 79,79 | 79,49 | 79,19 | 78,88 |
| 81,5 | 83,83 | 83,54 | | 82,97 | 82,68 | 82,38 | 82,09 | 81,80 | 81,50 | 81,20 | | 80,60 | 80,30 | 80,00 | 79,70 | 79,39 |
| 82,0 | 84,32 | 84,04 | 83,75 | 83,46 | 83,17 | 82,88 | 82,59 | 82,30 | 82,00 | 81,70 | 81,41 | 81,11 | 80,81 | 80,50 | 80,20 | 79,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 82,5 | 84,80 | 84,52 | 84,23 | 83,95 | 83,66 | 83,37 | 83,08 | 82,79 | 82,50 | 82,21 | 81,91 | 81,61 | 81,31 | 81,01 | 80,71 | 80,41 |
| 83,0 | 85,28 | 85,00 | 84,72 | 84,44 | 84,16 | 83,87 | 83,58 | 83,29 | 83,00 | 82,71 | 82,41 | 82,12 | 81,82 | 81,52 | 81,22 | 80,92 |
| 83,5 | 85,76 | 85,49 | 85,21 | 84,93 | 84,64 | 84,36 | 84,08 | 83,79 | 83,50 | 83,21 | 82,92 | 82,62 | 82,33 | 82,03 | 81,73 | 81,44 |
| 84,0 | 86,25 | 85,97 | 85,69 | 85,41 | 85,13 | 84,85 | 85,57 | 84,29 | 84,00 | 83,71 | 83,42 | 83,13 | 82,83 | 82,54 | 82,25 | 81,95 |
| 84,5 | 86,73 | 86,46 | 86,18 | 85,90 | 85,63 | 85,34 | 85,06 | 84,78 | 84,50 | 84,21 | 83,92 | 83,63 | 83,34 | 83,05 | 82,75 | 82,46 |
| 85,0 | 87,21 | 86,94 | 86,67 | 86,39 | 86,12 | 85,84 | 85,56 | 85,28 | 85,00 | 84,71 | 84,43 | 84,14 | 83,85 | 83,56 | 83,26 | 82,97 |
| 85,5 | 87,69 | 87,42 | 87,15 | 86,88 | 86,61 | 86,33 | 86,05 | 85,78 | 85,50 | 85,22 | 84,93 | 84,65 | 84,36 | 84,07 | 83,78 | 83,49 |
| 86,0 | 88,17 | 87,91 | 87,64 | 87,37 | 87,10 | 86,82 | 86,55 | 86,27 | 86,00 | 85,72 | 85,44 | 85,15 | 84,87 | 84,58 | 84,29 | 84,00 |
| 86,5 | 88,65 | 88,39 | 88,12 | 87,85 | 87,58 | 87,31 | 87,04 | 86,77 | 86,50 | 86,22 | 85,94 | 85,66 | 85,38 | 85,09 | 84,80 | 84,52 |
| 87,0 | 89,13 | 88,87 | 88,61 | 88,34 | 88,08 | 87,81 | 87,54 | 87,27 | 87,00 | 86,72 | 86,45 | 86,17 | 85,89 | 85,60 | 85,32 | 85,03 |
| 87,5 | 89,61 | 89,35 | 89,09 | 88,83 | 88,56 | 88,30 | 88,03 | 87,76 | 87,50 | 87,23 | 86,95 | 86,67 | 86,40 | 86,12 | 85,83 | 85,55 |
| 88,0 | 90,09 | 89,83 | 89,57 | 89,31 | 89,05 | 88,79 | 88,52 | 88,26 | 88,00 | 87,73 | 87,46 | 87,18 | 86,91 | 86,63 | 86,34 | 86,06 |
| 88,5 | 90,56 | 90,31 | 90,06 | 89,80 | 89,51 | 89,28 | 89,02 | 88,76 | 88,50 | 88,23 | 87,96 | 87,69 | 87,42 | 87,14 | 86,86 | 86,58 |
| 89,0 | 91,04 | 90,79 | 90,54 | 90,28 | 90,03 | 89,77 | 89,51 | 89,26 | 89,00 | 88,73 | 88,47 | 88,20 | 87,93 | 87,65 | 87,38 | 87,10 |
| 89,5 | 91,52 | 91,27 | 91,02 | 90,77 | 90,52 | 90,26 | 90,00 | 89,75 | 89,50 | 89,24 | 88,97 | 88,71 | 88,44 | 88,17 | 87,89 | 87,62 |
| 90,0 | 91,99 | 91,75 | 91,50 | 91,26 | 91,01 | 90,75 | 90,50 | 90,25 | 90,00 | 89,74 | 89,48 | 89,22 | 88,95 | 88,63 | 88,41 | 88,14 |
| 90,5 | 92,46 | 92,22 | 91,98 | 91,74 | 94,50 | 91,24 | 90,98 | 90,75 | 90,50 | 90,24 | 89,98 | 89,73 | 89,47 | 89,20 | 88,93 | 88,66 |
| 91,0 | 92,94 | 92,70 | 92,46 | 92,22 | 91,98 | 91,74 | 91,49 | 91,25 | 91,00 | 90,73 | 90,49 | 90,24 | 89,98 | 89,72 | 89,45 | 89,18 |
| 91,5 | 93,41 | 93,18 | 92,94 | 92,70 | 92,46 | 92,22 | 91,98 | 91,74 | 91,50 | 91,25 | 91,00 | 90,74 | 90,49 | 90,23 | 89,97 | 89,70 |
| 92,0 | 93,88 | 93,65 | 93,42 | 93,19 | 92,95 | 92,71 | 92,48 | 92,24 | 92,00 | 91,75 | 91,50 | 91,25 | 91,00 | 90,74 | 90,48 | 90,22 |
| 92,5 | 94,35 | 94,12 | 93,89 | 93,66 | 93,43 | 93,20 | 92,97 | 92,73 | 92,50 | 92,26 | 92,01 | 91,76 | 91,51 | 91,25 | 91,00 | 90,75 |
| 93,0 | 94,51 | 94,59 | 94,37 | 94,15 | 93,92 | 93,69 | 93,46 | 93,23 | 93,00 | 92,76 | 92,52 | 92,27 | 92,03 | 91,78 | 91,53 | 91,27 |
| 93,5 | 95,28 | 95,06 | 94,84 | 94,62 | 94,40 | 94,17 | 93,95 | 93,73 | 93,50 | 93,26 | 93,02 | 92,79 | 92,55 | 92,30 | 92,05 | 91,80 |
| 94,0 | 95,74 | 95,53 | 95,32 | 95,10 | 94,88 | 94,66 | 94,44 | 94,22 | 94,00 | 93,77 | 93,53 | 93,30 | 93,06 | 92,82 | 92,58 | 92,33 |
| 94,5 | 96,21 | 96,00 | 95,79 | 95,58 | 95,37 | 95,15 | 94,93 | 94,72 | 94,50 | 94,27 | 94,04 | 93,81 | 93,58 | 93,35 | 93,10 | 92,86 |
| 95,0 | 96,68 | 96,47 | 96,27 | 96,06 | 95,85 | 95,64 | 95,42 | 95,21 | 95,00 | 94,78 | 94,55 | 94,33 | 94,10 | 93,81 | 93,63 | 93,39 |
| 95,5 | 97,14 | 96,94 | 96,74 | 96,54 | 96,33 | 96,12 | 95,92 | 95,71 | 95,50 | 95,28 | 95,06 | 94,84 | 94,62 | 94,39 | 94,16 | 93,92 |
| 96,0 | 97,60 | 97,40 | 97,21 | 97,02 | 96,82 | 96,61 | 96,41 | 96,20 | 96,00 | 95,79 | 95,57 | 95,35 | 95,13 | 94,91 | 94,68 | 94,45 |
| 96,5 | 98,05 | 97,86 | 97,68 | 97,49 | 97,29 | 97,09 | 96,89 | 96,70 | 96,50 | 96,29 | 96,08 | 95,86 | 95,65 | 95,44 | 95,22 | 94,99 |
| 97,0 | 98,50 | 98,32 | 98,14 | 97,96 | 97,77 | 97,58 | 97,38 | 97,19 | 96,99 | 96,79 | 96,59 | 96,38 | 96,17 | 95,96 | 95,75 | 95,52 |
| 97,5 | 98,96 | 98,78 | 98,61 | 98,43 | 98,24 | 98,06 | 97,88 | 97,69 | 97,50 | 97,30 | 97,10 | 96,90 | 96,70 | 96,49 | 96,28 | 96,06 |
| 98,0 | 99,41 | 99,24 | 99,07 | 98,90 | 98,72 | 98,54 | 98,36 | 98,18 | 98,00 | 97,81 | 97,61 | 97,42 | 97,22 | 97,02 | 96,82 | 96,60 |
| 98,5 | 99,86 | 99,70 | 99,53 | 99,36 | 99,19 | 99,02 | 98,85 | 98,68 | 98,50 | 98,31 | 98,12 | 97,94 | 97,75 | 97,56 | 97,36 | 97,15 |
| 99,0 | - | - | 100,0 | 99,83 | 99,67 | 99,50 | 99,34 | 99,17 | 99,00 | 98,82 | 98,64 | 98,46 | 98,27 | 98,09 | 97,90 | 97,70 |
| 99,5 | - | - | - | - | - | 100,0 | 99,83 | 99,66 | 99,50 | 99,33 | 99,15 | 98,98 | 98,80 | 98,63 | 98,45 | 98,26 |
| 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 99,83 | 99,66 | 99,50 | 99,33 | 99,15 | 98,98 | 98,80 |

Таблица А.2 – Теплоемкость водно-спиртовых растворов

| Содержание | Теплоемкость в кДж/(кг К) при температуре | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| спирта x , мас. % | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | | | | |
| 5 | 4,31 | 4,22 | 4,23 | 4,23 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | | | | | |
| 10 | 4,40 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,35 | | | | | |
| 20 | 4,35 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | | | | | |
| 30 | 4,19 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,40 | 4,44 | 4,48 | 4,52 | 4,56 | 4,60 | | | | | |
| 40 | 3,94 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,19 | 4,27 | 4,35 | 4,40 | 4,44 | 4,48 | | | | | |
| 50 | 3,64 | 3,85 | 3,85 | 3,89 | 4,02 | 4,11 | 4,23 | 4,31 | 4,40 | 4,48 | | | | | |
| 60 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,64 | 3,85 | 3,94 | 4,10 | 4,22 | 4,35 | 4,48 | | | | | |
| 70 | 3,14 | 3,35 | 3,35 | 3,39 | 3,68 | 3,77 | 3,94 | 4,10 | 4,27 | 4,44 | | | | | |
| 80 | 2,81 | 3,05 | 3,10 | 3,14 | 3,22 | 3,44 | 3,64 | 3,85 | 4,06 | 4,27 | | | | | |
| 90 | 2,55 | 2,76 | 2,81 | 2,85 | 2,93 | 3,14 | 3,35 | 3,56 | 3,77 | 3,98 | | | | | |
| 100 | 2,26 | 2,43 | 2,51 | 2,59 | 2,72 | 2,85 | 2,97 | 3,10 | 3,27 | 3,43 | | | | | |

Таблица А.3 — Соотношение объемных и массовых процентов и плотности жидких водно-спиртовых смесей при 20 °C

| об.% | мас.% | кг/м ³ |
|------|-------|-------------------|------|-------|-------------------|------|-------|-------------------|------|-------|-------------------|------|-------|-------------------|
| 1 | 0,79 | 997 | 21 | 17,04 | 973 | 41 | 34,19 | 946 | 61 | 53,09 | 907 | 81 | 74,64 | 857 |
| 2 | 1,59 | 995 | 22 | 17,88 | 971 | 42 | 35,09 | 945 | 62 | 54,09 | 905 | 82 | 75,81 | 854 |
| 3 | 2,38 | 994 | 23 | 18,71 | 970 | 43 | 35,99 | 943 | 63 | 55,11 | 902 | 83 | 77,00 | 851 |
| 4 | 3,18 | 992 | 24 | 19,54 | 969 | 44 | 36,89 | 941 | 64 | 56,13 | 900 | 84 | 78,19 | 848 |
| 5 | 3,98 | 991 | 25 | 20,38 | 968 | 45 | 37,80 | 940 | 65 | 57,15 | 898 | 85 | 79,40 | 845 |
| 6 | 4,78 | 990 | 26 | 21,22 | 967 | 46 | 38,72 | 938 | 66 | 58,19 | 895 | 86 | 80,62 | 842 |
| 7 | 5,59 | 988 | 27 | 22,06 | 966 | 47 | 39,69 | 936 | 67 | 59,23 | 893 | 87 | 81,86 | 839 |
| 8 | 6,40 | 987 | 28 | 22,91 | 965 | 48 | 40,56 | 934 | 68 | 60,27 | 890 | 88 | 83,11 | 836 |
| 9 | 7,20 | 986 | 29 | 23,76 | 963 | 49 | 41,49 | 932 | 69 | 61,33 | 888 | 89 | 84,38 | 833 |
| 10 | 8,01 | 985 | 30 | 24,61 | 962 | 50 | 42,53 | 930 | 70 | 62,39 | 886 | 90 | 85,66 | 829 |
| 11 | 8,83 | 983 | 31 | 25,46 | 961 | 51 | 43,37 | 928 | 71 | 63,46 | 883 | 91 | 86,97 | 826 |
| 12 | 9,64 | 982 | 32 | 26,32 | 960 | 52 | 44,31 | 926 | 72 | 64,54 | 881 | 92 | 88,29 | 822 |
| 13 | 10,46 | 981 | 33 | 27,18 | 958 | 53 | 45,26 | 924 | 73 | 65,63 | 878 | 93 | 89,63 | 819 |
| 14 | 11,27 | 980 | 34 | 28,01 | 957 | 54 | 46,22 | 922 | 74 | 66,72 | 875 | 94 | 91,00 | 815 |
| 15 | 12,09 | 979 | 35 | 28,91 | 955 | 55 | 47,18 | 920 | 75 | 67,83 | 873 | 95 | 92,41 | 811 |
| 16 | 12,91 | 978 | 36 | 29,78 | 954 | 56 | 48,15 | 918 | 76 | 68,94 | 870 | 96 | 93,84 | 807 |
| 17 | 13,74 | 977 | 37 | 30,65 | 953 | 57 | 49,13 | 916 | 77 | 70,06 | 868 | 97 | 95,30 | 803 |
| 18 | 14,56 | 976 | 38 | 31,53 | 951 | 58 | 50,11 | 914 | 78 | 71,19 | 865 | 98 | 96,81 | 799 |
| 19 | 15,39 | 975 | 39 | 32,44 | 950 | 59 | 51,10 | 911 | 79 | 72,33 | 862 | 99 | 99,38 | 794 |
| 20 | 16,21 | 974 | 40 | 33,30 | 948 | 60 | 52,09 | 909 | 80 | 73,48 | 859 | 100 | 100 | 789 |

Таблица А.4 – Температура конденсации, теплота испарения и энтальпия пара водноспиртовых смесей при нормальном давлении

| Спирт в парах <i>y</i> , мас. % | Температура конденсации, °C | Теплота жидкости, кДж/кг | Теплота испарения смеси, кДж/кг | Энтальпия пара, кДж/кг | Спирт в парах у , мас. % | Температура кон- денсации, °C | Теплота жидкости, кДж/кг | Теплота испарения смеси, кДж/кг | Энтальпия пара, кДж/кг |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 0 | 100,0 | 418,6 | 2257,8 | 2676,7 | 55 | 90,6 | 356,9 | 1485 | 1841 |
| 5 | 99,4 | 434,7 | 2186,6 | 2611,4 | 60 | 89,6 | 343,0 | 1415,8 | 1758 |
| 10 | 98,8 | 426,4 | 2115,4 | 2541,9 | 65 | 87,0 | 322,9 | 1346,7 | 1668 |
| 15 | 98,2 | 423,5 | 2044,2 | 2467,7 | 70 | 85,1 | 306,6 | 1277,6 | 1584 |
| 20 | 97,6 | 420,0 | 1973,0 | 2394,0 | 75 | 82,8 | 284,4 | 1210,6 | 1495 |
| 25 | 97,0 | 420,6 | 1903,9 | 2324,5 | 80 | 80,8 | 260,1 | 1143,6 | 1403 |
| 30 | 96,0 | 418,0 | 1834,7 | 2251,6 | 85 | 79,6 | 250,0 | 1072,4 | 1322 |
| 35 | 95,3 | 407,1 | 1763,5 | 2170,7 | 90 | 78,7 | 237,5 | 996,9 | 1234 |
| 40 | 94,0 | 397,5 | 1692,3 | 2088,2 | 95 | 78,2 | 222,8 | 935,8 | 1148 |
| 45 | 93,2 | 382,4 | 1625,3 | 2007,7 | 100 | 78,3 | 209,8 | 854,5 | 1064 |
| 50 | 91,9 | 369,4 | 1554,1 | 1923,5 | | | | | |

Таблица А.5 – Равновесные составы жидкости и пара и температуры кипения смеси

этиловый спирт-вода при нормальном давлении

| Содер | жание | a C | Содержание | | Содержание | | 9a | Содер | жание | Содержание | | KM- | Содер | жание |
|-------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| спир | та в | атура я, °С | спир | та в | спир | эта в | атура я, °С | спир | та в | спир | та в | ypa 1 1, °C | спир | эта в |
| жидко | ости <i>х</i> | Температура кипения, °С | пара | | жидко | ости <i>х</i> | Температура кипения, °С | пар | ax y | | ости <i>х</i> | Гемпература ки- пения, °С | пар | ax y |
| мас.% | мол.% | Тег | мас.% | мол.% | мас.% | мол.% | Тег | мас.% | мол.% | мас.% | мол.% | Темі | мас.% | мол.% |
| 0,25 | 0,10 | 99,81 | 2,525 | 1,00 | 30,28 | 14,50 | 84,36 | 71,40 | 49,40 | 72,71 | 51,00 | 79,84 | 82,73 | 65,20 |
| 0,51 | 0,20 | 99,62 | 5,075 | 2,05 | 31,12 | 15,00 | 84,20 | 71,73 | 49,80 | 73,50 | 52,00 | 79,77 | 83,01 | 65,65 |
| 0,76 | 0,30 | 99,43 | 7,56 | 3,12 | 31,96 | 15,50 | 84,16 | 71,91 | 50,02 | 74,27 | 53,00 | 79,75 | 83,29 | 66,10 |
| 1,02 | 0,40 | 99,24 | 10,10 | 4,21 | 32,78 | 16,00 | 83,92 | 72,43 | 50,55 | 75,03 | 54,00 | 79,71 | 83,61 | 66,60 |
| 1,27 | 0,50 | 99,05 | 12,52 | 5,32 | 33,68 | 16,50 | 83,78 | 72,62 | 50,90 | 75,79 | 55,00 | 79,65 | 83,91 | 67,10 |
| 1,52 | 0,60 | 98,86 | 15,00 | 6,44 | 34,40 | 17,00 | 83,65 | 72,85 | 51,20 | 76,50 | 56,00 | 79,60 | 84,21 | 67,60 |
| 1,77 | 0,70 | 98,67 | 17,18 | 7,53 | 35,20 | 17,50 | 83,50 | 73,05 | 51,45 | 77,24 | 57,00 | 79,55 | 84,52 | 68,10 |
| 1,99 | 0,80 | 98,48 | 19,40 | 8,58 | 35,98 | 18,00 | 83,37 | 73,28 | 51,75 | 77,95 | 58,00 | 79,50 | 84,85 | 68,65 |
| 2,27 | 0,90 | 98,29 | 21,36 | 9,58 | 36,76 | 18,50 | 83,25 | 73,50 | 52,00 | 78,65 | 59,00 | 79,44 | 85,18 | 69,20 |
| 2,52 | 1,00 | 98,10 | 22,865 | 10,40 | 37,52 | 19,00 | 83,12 | 73,71 | 52,30 | 79,34 | 60,00 | 79,40 | 85,53 | 69,80 |
| 3,01 | 1,20 | 97,58 | 25,88 | 12,00 | 38,28 | 19,50 | 83,00 | 73,90 | 52,55 | 80,02 | 61,00 | 79,35 | 85,82 | 70,30 |
| 3,50 | 1,40 | 97,06 | 28,70 | 13,60 | 39,11 | 20,00 | 82,90 | 74,10 | 52,80 | 80,69 | 62,00 | 79,30 | 86,17 | 70,90 |
| 3,99 | 1,60 | 96,54 | 31,12 | 15,09 | 40,50 | 21,00 | 82,78 | 74,48 | 53,30 | 81,00 | 63,00 | 79,27 | 86,49 | 71,45 |
| 4,48 | 1,80 | 96,02 | 33,66 | 16,55 | 41,93 | 22,00 | 82,55 | 74,82 | 53,75 | 82,00 | 64,00 | 79,20 | 86,80 | 72,00 |
| 4,97 | 2,00 | 95,50 | 35,98 | 18,00 | 43,53 | 23,00 | 82,43 | 75,16 | 54,20 | 82,63 | 65,00 | 79,15 | 87,11 | 72,55 |
| 5,44 | 2,20 | 94,98 | 38,15 | 19,43 | 44,71 | 24,00 | 82,28 | 75,46 | 54,60 | 83,25 | 66,00 | 79,10 | 87,42 | 73,10 |
| 5,92 | 2,40 | 94,46 | 40,19 | 20,80 | 46,05 | 25,00 | 82,16 | 75,80 | 55,05 | 83,87 | 67,00 | 79,05 | 87,73 | 73,65 |
| 6,39 | 2,60 | 93,94 | 42,06 | 22,05 | 47,41 | 26,00 | 82,05 | 76,09 | 55,45 | 84,47 | 68,00 | 79,00 | 88,03 | 74,20 |
| 6,86 | 2,80 | 93,42 | 43,77 | 23,27 | 49,02 | 27,00 | 81,94 | 76,42 | 55,90 | 85,07 | 69,00 | 78,95 | 88,33 | 74,75 |
| 7,34 | 3,00 | 92,90 | 45,25 | 24,42 | 49,89 | 28,00 | 81,85 | 76,75 | 56,35 | 85,66 | 70,00 | 78,89 | 88,71 | 75,30 |
| 8,50 | 3,50 | 91,85 | 48,99 | 26,95 | 51,12 | 29,00 | 81,75 | 77,08 | 56,80 | 86,24 | 71,00 | 78,86 | 88,96 | 75,90 |
| 9,64 | 4,00 | 91,05 | 51,15 | 29,05 | 52,39 | 30,00 | 81,64 | 77,40 | 57,25 | 86,82 | 72,00 | 78,80 | 89,28 | 76,50 |
| 10,77 | 4,50 | 90,47 | 54,33 | 30,75 | 53,49 | 31,00 | 81,55 | 77,69 | 57,65 | 87,38 | 73,00 | 78,76 | 89,59 | 77,10 |
| 11,88 | 5,00 | 89,90 | 55,12 | 32,45 | 54,72 | 32,00 | 81,45 | 77,96 | 58,05 | 87,94 | 74,00 | 78,71 | 89,91 | 77,70 |
| 13,07 | 5,50 | 89,45 | 25,86 | 34,00 | 55,74 | 33,00 | 81,34 | 78,21 | 58,40 | 88,48 | 75,00 | 78,66 | 90,22 | 78,30 |
| 14,04 | 6,00 | 88,92 | 58,49 | 35,45 | 56,86 | 34,00 | 81,25 | 78,49 | 58,80 | 89,02 | 76,00 | 78,60 | 90,53 | 78,90 |
| 14,90 | 6,50 | 88,50 | 59,62 | 36,60 | 57,96 | 35,00 | 81,15 | 78,77 | 59,20 | 89,55 | 77,00 | 78,57 | 90,84 | 79,50 |
| 16,61 | 7,00 | 88,13 | 60,80 | 37,75 | 59,02 | 36,00 | 81,05 | 79,01 | 59,55 | 90,08 | 78,00 | 78,53 | 91,17 | 80,15 |
| 17,20 | 7,50 | 87,76 | 61,90 | 38,85 | 60,06 | 37,00 | 80,95 | 79,31 | 59,92 | 90,60 | 79,00 | 78,50 | 91,50 | 80,80 |
| 18,20 | 8,00 | 87,45 | 62,93 | 39,90 | 61,07 | 38,00 | 80,87 | 79,54 | 60,32 | 91,11 | 80,00 | 78,47 | 91,87 | 81,55 |
| 19,20 | 8,50 | 87,10 | 63,91 | 40,91 | 62,08 | 39,00 | 80,75 | 79,79 | 60,68 | 91,61 | 81,00 | 78,44 | 92,22 | 82,25 |
| 20,20 | 9,00 | 86,77 | 64,84 | 41,90 | 63,06 64,02 | 40,00 | 80,66 | 80,01 | 61,02 | 92,10 | 82,00 | 78,40 | 92,59 | 83,00 |
| 21,62 | 9,50 | 86,46 | 65,39 | 42,83 | | 41,00 | 80,57 | 80,24 | 61,35 | 92,60 | 83,00 | 78,37 | 92,99 | 83,85 |
| 22,15 | 10,00 | 86,20 | 66,50 | 43,70 | 64,80 | 42,00 | 80,48 | 80,47 | 61,70 | 93,10 | 84,00 | 78,34 | 93,43 | 84,70 |
| 23,10 | 10,50 | 85,96 85,73 | 67,22 | 44,50 | 65,88 66,80 | 43,00 | 80,39 | 80,70 | 62,05 62,45 | 93,50 | 85,00 86,00 | 78,31 | 93,82 | 85,60 |
| 24,00 | 11,50 | 85,50 | 67,91 68,58 | 45,28 46,05 | 67,70 | 44,00 | 80,29 80,25 | 80,96 81,19 | 62,43 | 94,02 94,49 | 87,00 | 78,28 78,24 | 94,23 94,62 | 86,45 87,30 |
| 25,88 | 12,00 | 85,28 | 69,19 | | 68,56 | | 80,23 | | 63,20 | | 88,00 | 78,24 | | 88,06 |
| 26,78 | 12,50 | 85,10 | 69,74 | 46,75 47,40 | 69,42 | 46,00 | 80,10 | 81,45 81,67 | 63,55 | 94,95 95,39 | 89,00 | 78,18 | 94,96 95,41 | 89,05 |
| 27,67 | 13,00 | 84,90 | 70,27 | 48,00 | 70,27 | 48,00 | 80,10 | 81,94 | 63,95 | 95,84 | 90,00 | 78,15 | 95,79 | 89,90 |
| 28,55 | 13,50 | 84,72 | 70,27 | 48,55 | 71,10 | 49,00 | 79,96 | 82,19 | 64,35 | 96,28 | 91,00 | 78,13 | 96,17 | 90,75 |
| 29,42 | 14,00 | 84,72 | 70,75 | 49,00 | 71,10 | 50,00 | 79,96 | | 64,75 | 96,28 | 91,00 | 78,12 | 96,17 | 91,58 |
| 49,44 | 14,00 | 04,33 | 10,13 | 47,00 | 11,91 | 50,00 | 17,09 | 82,45 | 04,/3 | 70,07 | 71,70 | 70,10 | 70,33 | 71,38 |